



A BOWATER BUILDING PRODUCTS COMPANY



Предисловие

	Обзор профильной системы WHS 60	
\	Обзор профильной системы WHS 72	
	Материалы для изго- товление профилей, хранение, уход	
\	Фрезерование и свер- ление, зачистка	4
	Фурнитура	!
	Остекление	(
	Правила переработки цветных профилей WHS 72	- 7

Цвета ламинации

WHS 72



О КОМПАНИИ

Система профилей **WHSHalo** является совместной конструкторской разработкой компаний W.H.SMITH & SONS (EXTRUSIONS) LIMITED и BOWATER HALO, Великобритания. Альянс компаний, занимающихся разработкой и производством профильных ПВХ-систем, занимает одно из ведущих мест на рынке полимерных продуктов Великобритании и Ирландии.

Компании W.H.SMITH&SONS (EXTRUSIONS) LIMITED и BOWATERHALO были объединены в единую структуру в 1996 году. После открытия в 1997 году нового центра дистрибуции MIDPOINT PARK в Уэст-Мидлендс обе компании в 1998 году были консолидированы в одно юридическое лицо с названием **WHSHalo**.

WHSHalo сегодня – это мощный современный торгово-производственный холдинг, специализирующийся на производстве оконных и дверных ПВХ-систем, а также на поставках широкого спектра комплектующих для рынка светопрозрачных конструкций, включая решения на основе алюминия.

Вхождение в 2011 в международную группу компаний VEKA, осуществлённое через дружественное поглощение со стороны британского дочернего предприятия VEKAplc, позволило WHSHalo использовать для своих продуктов товаропроводящие каналы, имеющиеся в распоряжении нового учредителя. Начиная с 2013 года профильные решения WHSHalo будут доступны производителям оконных и дверных конструкций на территории Восточной Европы.

Профили WHS-Halo предназначены для производства светопрозрачных конструкций различного назначения. Они могут использоваться для остекления промышленных и гражданских зданий, жилых помещений многоквартирных домов типовой застройки, а также применяться в индивидуальном жилищном строительстве при производстве окон стандартных размеров и конфигураций.




ТИПЫ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ




глухое остекление в раме




глухое остекление в створке





поворотное окно





поворотно-откидное окно













нижнеподвесное окно верхнеподвесное окно ПО окно с фрамугой

ПО окно с глухой фрамугой


ПО окно с филенкой




двустворчатое окно ПО-ПО




двустворч. окно ПО-ПО с откидной фрамугой



трехстворчатое окно ПО-П-ПО



ПО-глухой элемент в раме-ПО



трехстворчатое окно глухой элемент-ПО-глухой элемент






Обзор профильной системы WHS 60










WHS 60 PAMA / CTBOPKA / ИМПОСТ / ШТАПИКИ













Штапик - арт. № 107141 (для стеклопакета 32 мм)




WHS 60 РАСШИРИТЕЛИ / ПОДСТАВОЧНЫЕ ПРОФИЛИ




Расширитель - арт.№ 114049




Подставочный профиль арт.№ 110026




Расширитель - арт.№ 114011



Подставочный профиль арт.№ 110054




Подставочный профиль арт. № 110118




Подставочный профиль арт.№ 110001




WHS 60 СОЕДИНИТЕ∧И











Соединитель арт. № 116044




WHS 60 СОЕДИНИТЕЛИ ИМПОСТА / ФАЛЬЦЕВЫЙ ВКЛАДЫШ






Соединитель импоста арт. № 106218

для соединения использовать саморез 4,8 мм с заходом в канал импоста более чем на 30 мм




Фальцевый вкладыш арт.№ 109021





Соединитель импоста арт. № 106318

для крепления колодки к импосту использовать саморез 4,3х40 мм
























^{*} в стандартном варианте угловой соединитель армируется усилителем арт.№113.025. При необходимости, в соответствии со статическим расчётом можно дополнительно армировать усилителем арт.№113.020.









WHS 60 ВЫЧИТАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ УГЛОВОГО СОЕДИНИТЕЛЯ









WHS 60
ВЫЧИТАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ УГЛОВОГО СОЕДИНИТЕЛЯ








WHS 60 СХЕМА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ИМПОСТА







WHS 60 YCUAUTEAU



Усилитель - арт.№ 113229 момент инерции Ix=0,99 cm⁴ момент инерции Iy=0,99 cm⁴



Усилитель - арт. N^2 113002 момент инерции Ix=1,44 cm⁴ момент инерции Iy=1,93 cm⁴




Усилитель - арт.№ 113019 момент инерции Ix=0,86 cm⁴ момент инерции Iy=1,63 cm⁴



WHS 60 МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры створки для одностворчатых и двустворчатых конструкций с импостом.

- Максимально допустимая площадь белых конструкций составляет 1,5 м2.
 Максимально допустимая ширина составляет 100 см, максимально допустимая высота 215 см.
- Максимальный вес стеклопакета 40 кг.



ширина створки в см

максимальные размеры для:

Белые створки армируются по всему периметру при помощи 113,229

* Максимальные размеры указаны с учетом климатических зон РФ, Белоруссии, Казахстана и Украины.







Обзор профильной системы WHS 72






WHS 72 PAMA / CTBOPKA / ИМПОСТ









Створка - арт. № 103362




WHS 72 ШТАПИКИ




Штапик арт. № 107143 для стеклопакета 24мм




Штапик арт. № 107215 для стеклопакета 32мм



Штапик арт. № 107217 для стеклопакета 36мм




Штапик арт. № 107218 для стеклопакета 40мм



Штапик арт. № 107228 для стеклопакета 44мм




WHS 72 СОЕДИНИТЕЛИ / РАСШИРИТЕЛИ













Расширитель - арт. № 114038




WHS 72 ПОДСТАВОЧНЫЕ ПРОФИЛИ/ СОЕДИНИТЕЛИ ИМПОСТА/ ФАЛЬЦЕВЫЙ ВКЛАДЫШ



Подставочный профиль арт. № 110118



Подставочный профиль арт. № 110071



Подставочный профиль арт. № 110077



Фальцевый вкладыш арт. № 109051



Соединитель импоста арт. № 106397 для крепления колодки к импосту использовать саморез 4,3х40 мм







Соединитель импоста арт. № 106399


для соединения использовать саморез 4,8 мм с заходом в канал импоста более чем на 30 мм





















WHS 72 ВЫЧИТАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ УГЛОВОГО СОЕДИНИТЕЛЯ









WHS 72 ВЫЧИТАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ УГЛОВОГО СОЕДИНИТЕЛЯ








WHS 72 СХЕМА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ИМПОСТА







WHS 72УСИЛИТЕЛИ




Усилитель - арт. № 113292 момент инерции lx=1,25cм⁴ момент инерции ly=2,50cм⁴



Усилитель - арт. № 113294 момент инерции Ix=1,47см⁴ момент инерции Iy=3,89см⁴



Усилитель - арт. № 113002 момент инерции lx=1,44cм⁴ момент инерции ly=1,93cм⁴




Усилитель - арт. № 113272 момент инерции lx=0,98см⁴ момент инерции ly=2,68см⁴



WHS 72 MAKCИMAЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры створки для одностворчатых и двустворчатых конструкций с импостом

- Максимально допустимая площадь белых конструкций составляет 2,0 м2.
 Максимально допустимая ширина составляет 120 см, максимально допустимая высота 220 см.
- Максимально допустимая площадь цветных конструкций составляет 1,8 м2.
 Максимально допустимая ширина составляет 110 см, максимально допустимая высота 220 см.
- Максимальный вес стеклопакета 60 кг.



ширина створки в см

максимальные размеры для:

Белые створки армируются по всему периметру при помощи 113.292

Цветные створки армируются по всему периметру при помощи 113.294

* Максимальные размеры указаны с учетом климатических зон РФ, Белоруссии, Казахстана и Украины.





Материалы для изготовление профилей, хранение, уход



3



ПОЛИВИНИЛХЛОРИД - МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили WHS производятся методом получения изделий из полимерных материалов путем продавливания расплава материала через формирующее отверстие в экструдере.

Для изготовления оконных профилей используется высокопрочный и высококачественный материал. Специальный состав исходной смеси позволяет получить следующие технические характеристики профилей:

- высокая механическая прочность, жесткость и твердость
- ударная вязкость и невосприимчивость к надрезам
- нижняя температура использования ПВХ профиля -55°C
- высокая устойчивость к истиранию
- низкая воспламеняемость и самозатухание без источника горения
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
- хорошая свариваемость
- экологическая безопасность
- сохранение заданных размеров благодаря незначительной усадке

Сырьевая база для необогащенного ПВХ - нефть и поваренная соль. Из нефти получают этилен, из соли - хлор. В результате реакции с промежуточной стадией из этилена и хлора образуется газообразный винил-хлорид, из которого путем полимеризации создается поливинилхлорид, имеющий форму белого рассыпчатого порошка. В целях повышения ударной вязкости ПВХ, предназначенный для производства оконных профилей, используется в соединении с акрилэфиром.

Необогащенный ПВХ перерабатывается в компаунд, готовую к производству смесь в форме порошка или гранулята, состоящую из сырьевой основы и ограниченного количества добавок. Все компоненты взвешиваются в полностью автоматизированных установках и смешиваются в смесительной установке (состоящей из нагревающего и охлаждающего смесителей). В результате снова получается рассыпчатый порошок.

Поставщики необогащенного ПВХ и добавок - известные предприятия химической промышленности.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Профили WHS для изготовления окон поставляются в палетах или в кольцах меньшего размера. Объем палеты указывается в действующем прейскуранте или перечне артикулов. Профили поставляются отрезками длиной 6,50м. Профили нестандартной длины или нестандартные упаковки поставляются по запросу.

Профили складируются в палетах или на стеллажах с прочными основаниями, таким образом предотвращается перекручивание или провисание профилей. Профили укладываются штабелями высотой не более 1м.

Расстояние между ригелями стелажей не должно превышать 700 мм, торцевой свес профилей со стелажа не должен превышать 600 мм.

Профили запрещается вытягивать по отдельности из палеты или со стеллажа, потому что можно повредить их поверхность.

Профили необходимо перерабатывать при температуре 17 градусов. В случае хранения профиля на холодном складе, необходимо выдержать его в теплом помещении исходя из принципа 1 градус один час. Т.е., если профиль принесен с улицы, где температура 0 градусов, то профиль должен быть выдержан в помещении с температурой 17 градусов не менее 17 часов.

Профили должны быть защищены от солнечных лучей!

Профили должны быть защищены от попадания влаги!

Если хранение с соблюдением указанных условий по каким-то причинам невозможно, то основные профили (особенно цветные) следует армировать стальными усилителями.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ

Уход за пластиковыми окнами

Следы, остающиеся на поверхности профилей в процессе изготовления окон (смазка фурнитуры, черновая разметка ручкой или карандашом), удаляются при помощи специальных чистящих средств (см. ниже).

Для разметки профилей не рекомендуется использовать жировой карандаш или фломастер, так как при чистке растворяющими средствами профиль может окраситься.

Материал профилей легко электризуется, этому еще более способствует полирование профилей, в том числе и полирование тканевым кругом.

Чистящие средства типа Cosmofen 20 содержат антистатик (афинол), который снимает с поверхности профиля статический заряд, тем самым уменьшая вероятность последующего загрязнения.

Подобные чистящие средства не предназначены для конечного потребителя и должны находиться исключительно в распоряжении производителя окон.

Оконные рамы можно мыть также обычными домашними средствами, которые не истирают поверхности. При сильном загрязнении можно повторить очистку несколько раз подряд.

Для мытья окон запрещается использовать бензин, различные растворители, уксусную кислоту, жидкость для снятия лака и т.п., так как эти вещества разрушают поверхность профилей.





A BOWATER BUILDING PRODUCTS COMPANY



Фрезерование и сверление, зачистка



ФРЕЗЕРОВАНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ

Нарезанные профили маркируются и подаются на транспортировочные тележки или транспортировочные столы для дальнейшей обработки.


Все фрезерные и сверлильные работы производятся до сварки. На каждом отдельном отрезке профиля можно производить все виды фрезерных работ. Стружку из камер можно удалять посредством продувки.

Для выполнения фрезерных и сверлильных работ используется следующее оборудование:

- 1. станки для сверления пазов под фурнитуру и другие специальные станки (в зависимости от системы)
- 2. фрезерные станки для оптимизации производства
- 3. малые станки различных производителей


Проводятся следующие рабочие операции: фрезерование дренажных и вентиляционных отверстий в раме; фрезерование дренажных и вентиляционных отверстий в створке; фрезерование и сверление отверстий под ручку и паза под фурнитурный привод.

Схема сверления отверстий под ручку и паза под фурнитурный привод (в зависимости от типа фурнитуры)







Дренажные отверстия в раме и створке




Дренажные отверстия в импосте




Выравнивание давления пара в раме и створке









Отвод воды из фальца / выравнивание давления пара в простой раме ВРР (внешний размер рамы) ≤ 600 мм






отверстия для выравнивания давления для группы зданий «С»

- -по 2 шлица 5х30мм на раму
- -1 выходной шлиц 5х30мм или отверстие диаметром 6мм по центру рамы



<u>отвод воды из фальца рамы, ВРР (внешний размер рамы) \le 600мм</u>


- -в нижнем поперечном профиле фрезеруются 2 входных шлица 5х30мм
- -1 выходной шлиц 5х30мм по центру рамы






Отвод воды из фальца / выравнивание давления пара в простой раме BPP (внешний размер рамы) \geq 600мм





отверстия для выравнивания давления для группы зданий «С»


- -по 2 шлица 5х30мм на раму
- -2 выходных шлица 5х30мм или отверстия диаметром 6мм



<u>отвод воды из фальца рамы, ВРР (внешний размер рамы) ≥ 600мм</u>


-в нижнем поперечном профиле фрезеруются 2 входных шлица 5х30мм на участок, если длина по фальцу > 1300мм, требуется третий входной шлиц 5х30мм

-2 выходных шлица 5х30мм, если ВРР (внешний размер рамы) > 2000мм, фрезеруется не менее 3-х шлицов на расстоянии не менее 100мм от входных шлицов.






Отвод воды из фальца / выравнивание давления пара в раме с импостом




отверстия для выравнивания давления для группы зданий «С»

- -по 2 шлица 5х30мм на раму
- -2 выходных шлица 5х30мм или отверстия диаметром 6мм



отвод воды из фальца рамы


- -в нижнем поперечном профиле фрезеруются 2 входных шлица 5х30мм на участок, если длина по фальцу > 1300мм, требуется третий входной шлиц 5х30мм
- -2 выходных шлица 5х30мм, если ВРР (внешний размер рамы) > 2000мм, фрезеруется не менее 3-х шлицов на расстоянии не менее 100мм от входных шлицов.






Отвод воды из фальца / выравнивание давления пара для створки с крестообразным импостом

Количество и расположение дренажных и выравнивающих давление пара шлицов для рам см. на предыдущих страницах.



отвод воды из фальца перекладины


- -в поперечном профиле фрезеруются 2 входных шлица 5х30мм на участок, если длина по фальцу > 1300мм, требуется третий входной шлиц 5х30мм
- -2 выходных шлица 5x30мм, если BPP (внешний размер рамы) > 2000мм, фрезеруется не менее 3-x шлицов на расстоянии не менее 100мм от входных шлицов.






Отвод воды из фальца / выравнивание давления пара в створке






отверстия для выравнивания давления для группы зданий «С»

- -по 2 шлица 5х30мм на створку
- -1 выходной шлиц 5х30мм по центру створки



<u>отвод воды из фальца створки, ВРР</u> (внешний размер рамы)_≤ 600мм -в нижнем поперечном профиле фрезеруются 2 входных шлица 5х30мм


-1 выходной шлиц 5х30мм по центру створки






Отвод воды из фальца / выравнивание давления пара в створке

ВРР (внешний размер рамы) ≥600мм





отверстия для выравнивания давления для группы зданий «С»

- -по 2 шлица 5х30мм на створку
- -2 выходных шлица 5х30мм




отвод воды из фальца створки, ВРР (внешний размер рамы) ≥ 600мм -в нижнем поперечном профиле фрезеруются 2 входных шлица 5х30мм на участок, если ширина по фальцу > 1450мм, требуется третий входной шлиц 5х30мм -2 выходных шлица 5х30мм, если ВРС (внешний размер створки) > 2000мм, фрезеруются 3 выходных шлица на расстоянии не менее 100мм от входных шлицов.








Отвод воды / выравнивание давления пара для створки с вертикальной перекладиной



отверстия для выравнивания давления для группы зданий «С»


- -по 2 шлица 5х30мм на створку
- -2 выходных шлица 5х30мм



отвод воды из фальца створки

-в нижнем поперечном профиле фрезеруются 2 входных шлица 5x30мм на участок, если ширина по фальцу > 1450мм, требуется третий входной шлиц 5x30мм


-2 выходных шлица 5х30мм, если BPC (внешний размер створки) > 2000мм, фрезеруются 3 выходных шлица на расстоянии не менее 100мм от входных шлицов.






Отвод воды из фальца / выравнивание давления пара для створки с крестообразным импостом

Количество и расположение дренажных и выравнивающих давление пара шлицов в створке см. на предыдущих страницах.



отвод воды из фальца перекладины

- -в поперечном профиле фрезеруются 2 входных шлица 5х30мм на участок, если длина по фальцу > 1300мм, требуется третий входной шлиц 5х30мм
- -2 выходных шлица 5x30мм, если BPP (внешний размер рамы) > 2000мм, фрезеруется не менее 3-x шлицов на расстоянии не менее 100мм от входных шлицов.





CBAPKA

Сварка оконных профилей

Для сварки оконных профилей используются сварочные машины с нагревательными элементами. Поверхность нагревательных элементов покрывается тефлоновой пленкой. Сварка производится при температуре нагревательных элементов от 244°С до 250°С.

Для сварочных работ используются все обычные сварочные машины. Сварочные машины должны быть дополнительно оснащены специальными упорами и подкладками (цулагами), предназначенными для обработки определенных типов профилей.

Время и параметры сварки определяются в соответствии с технической документацией сварочных машин.

Светлый наплавленный валик шва означает, что параметры сварки установлены правильно. Валик коричневого цвета (при сварке белого профиля) свидетельствует о перегреве материала в результате слишком высокой температуры или превышения времени плавления. Такие нарушения недопустимы.

Правила сварки

Все приводимые показатели должны быть согласованы с поставщиком сварочных машин!


- 1. проверить † сварки (247° ± 3°)
- 2. проверить давление зажима (6-7 бар)
- 3. проверить время выравнивания (17-20 с)
- 4. проверить время нагревания (30 с)
- 5. проверить давление соединения (3,5-4,5 бар)
- 6. проверить время соединения (40-45 с)
- 7. в рабочем помещении не должно быть сквозняков, † помещения должна быть не менее 18°C
- 8. свариваемые профили должны быть чистыми, их † должна соответствовать † помещения
- 9. свариваемые поверхности должны быть очищены от грязи
- 10. нагревательные элементы должны быть очищены от нагара от предыдущей сварки
- 11. следует использовать пленку соответствующей толщины, пленку необходимо менять через каждые 300-400 рабочие операции.
- 12. проверить ограничение наплыва валика сварного шва (слишком узкая установка отрицательно сказывается на прочности углов)
- 13. необходимо регулярно проводить пробную сварку (не менее 1-го раза в день)
- 14. необходимо проверять установку угла упоров (угол должен быть тупым, около 91°)
- 15. сваренные профили должны остыть, прежде чем их можно будет обрабатывать дальше




CBAPKA

Сварка рамы и створки


примеры сварочных цулаг






Внимание!

Для створки со свариваемым уплотнением требуется специальная цулага!





^{*}опционально



ЗАЧИСТКА СВАРЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Зачистка оконных профилей

Современный рынок предлагает обширный выбор различных автоматов для обработки сварных угловых соединений. Эти автоматы удаляют наплавленный валик шва при помощи пилы (пильного диска), сверла и/или фрезерной насадки. При помощи этих автоматов можно фрезеровать пазы под фурнитуру и обрабатывать угловые соединения рамы или створки.


Если при зачистке углов нельзя использовать автомат (например, при обработке скошенных швов), то валики удаляются вручную. Для этого используется стамеска, ленточно-шлифовальная машинка или специальная фреза. Для удаления валика с цветных профилей с пленкой рекомендуется использовать полукруглый нож с направляющей (поставляется фирмой Schuering). Углы рекомендуется обрабатывать до того, как они полностью остынут - в этом случае валик удаляется ровно, после зачистки в области сварного шва не образуется впадин. Угловое соединение закрашивается маскирующим карандашом.





ЗАЧИСТКА УГЛОВ


Рамы и створки

примеры угловых соединений












зачистка резцом или вручную

----- обработка ножом



пример зачистки снаружи фрезой





A BOWATER BUILDING PRODUCTS COMPANY



Фурнитура

5



ФУРНИТУРА

Установка фурнитуры

Нагрузка на фурнитуру и крепление несущих деталей:

Конструкция и материал фурнитуры должны соответствовать весу створки. Они должны быть в состоянии выдерживать кратковременные нагрузки.

Нагрузки, которым подвергаются несущие детали фурнитуры, не должны ложиться исключительно на шурупы. Поэтому рекомендуется устанавливать фурнитуру, оснащенную несущими цапфами, которые снимают нагрузку с шурупов.

Конструкция профилей такова, что несущие детали фурнитуры (поворотно-откидные устройства и ответные части) должны крепиться к профилю через две стенки. Если шурупы для крепления угловой опоры и ножниц закручиваются в усилитель, то отверстие под резьбу должно быть приблизительно на 0,8мм меньше номинального диаметра каждого вида шурупов.

Шурупы:

Шурупы должны иметь такое же защитное покрытие, как и используемая фурнитура. Разрешается использовать только специальные шурупы для пластиковых окон. В зависимости от материала рекомендуются следующие шурупы:

- шурупы с диаметром 4,0мм-4,3мм для крепления в ПВХ
- шурупы с диаметром 3,9мм-4,0мм для крепления в сталь.

Длина шурупов и форма головки (полупотайная или утопленная) определяются в зависимости от области установки.

Инструменты для установки фурнитуры:

Используются обычные электрические или пневматические шуруповерты. Число оборотов определяется в зависимости от вида шурупов. Следует также учитывать требования производителя шурупов.

Вспомогательные инструменты - упоры, сверлильные шаблоны и кондукторы - поставляют производители фурнитуры.

Внимание!

Разрешается использовать только шуруповерты с проскальзывающей муфтой и с ограничителем глубины хода.





SELVE

SELVE Fenstertechnik GmbH Nottebohmstr. 22 D-58511 Lüdenscheid Telefon +49 2351 9491-0 Telefax +49 2351 9491-11 Internet: www.FT-selve.de e-mail: contactselve.de

Ответная часть: 709210

Прижим: ± 0.0










Mayer & Co. Beschläge GmbH Alpenstr.173/Pf. 94 A-5020 Salzburg


2 0043-662-6196 0 0043-662-6196 101


e-mail: verkauf@maco.at Internet: http://www.maco.at

 $\frac{\text{Ответная часть стандарт: } 34284}{\text{Прижим: -0,1}}$

Противовзломная ответная планка 96884









SIEGENIA-AUBI®

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik Industriestr. 1 - 3 D-57234 Wilnsdorf Telefon +49 271 3931-0 Telefax +49 271 3931-333


Zum Grafenwald D-54411 Hermeskeil Telefon +49 6503 917-0 Telefax +49 6503 917-100 Internet: www.siegenia-aubi.com e-mail: post@siegenia-aubi.com


Ответная часть : S 56 A2665:


Прижим: ±0,0 Противовзломная

S-RS A2666 ответная планка:

Нижняя опора для поворотно-откидной створки: 56 S-RS A2040












GRETSCH-UNITAS GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Str.3 71254 Ditzingen ☎ 07156-301-0


■ 07156-301-293 e-mail: vertrieb-inland@g-u.de Internet: http://www.g-u.de




Противовзломная ответная планка для соединителя импоста 6-27831-72


Исполнение: левое и правое





Ответная часть 9-45847-00 Прижим ±0,0









WINKHAUS


Aug. Winkhaus GmbH&Co. KG August-Winkhaus-Str. 31

48291 Telgte

2 02504-921-0

02504-921-340


e-mail: fenstertechnik@winkhaus.de



Ответная часть: SB


SBA.K 152 +05






Нижняя опора для поворотно-откидной створки:


SBK.K. 152.P5



Противовзломная ответная планка:

SBS.K. 152.P5











ROTO FRANK Fenster- und Türentechnologie Vertriebs-GmbH Wilhelm-Frank-Platz 1 70771 Leinfelden-Echterdingen 0711-7598-0 0711-7598-253

e-mail: info@roto-frank.com Internet: http://www.roto-frank.com

> Ответная часть: # 332438 Прижим: 0,0









створки: # 338019


Прижим: 0,0



Противовзломная ответная планка # 348410 Прижим: 0,0



101.010









Hautau GmbH Postfach 1151 D 31689 Helpsen Fon +495724/393-0 Fax-125 Info@HAUTAU.de www.HAUTAU.de Ответные части:


Ответная часть (стандарт) 221442 Прижим: -0,15 Нижняя опора SP комфорт 236804


Нижняя опора SP комфорт 236804 Противовзломная ответная планка 221452


Скрытый прижим 221433













ПОСТАВЩИКИ ФУРНИТУРЫ



BKS GmbH Heidestr. 71 42549 Velbert

2 02051-201-0

a 02051-201-555

e-mail: infoservice@bks.de Internet: http://www.bks.de



CARL FUHR GmbH&Co. Postfach 100264 42567 Heiligenhaus

2 02056-592-0

Internet: http://www.fuhr.de



GRETSCH-UNITAS GmbH

Baubeschläge

Johann-Maus-Str.3

71254 Ditzingen

2 07156-301-0

e-mail: vertrieb-inland@g-u.de Internet: http://www.g-u.de



BKV Hatzfelder Straße 161-163

42281 Wuppertal

2 0202-27057-0

0202-27057-250

e-mail: info@bkv-gluske.de Internet: http://www.gluske.de



KARL FLIETHER

GmbH&Co. Türschloßfabrik Nevigeser Str.22

42551 Velbert

2 02051-278-0

a 02051-278-167



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170 41189 Mönchengladbach

Postfach 400109

41181 Mönchengladbach

2 2166-954-3

2166-954-444

e-mail: vertrieb@dr-hahn.de Internet: http://www.dr-hahn.de



BREUER & SCHMITZ

Locher Str.25 42719 Solingen

2 0212-3960

□ 0212-318980



GEZE GmbH Postfach 1363 71226 Leonberg

2 07152-203-0

e-mail: global-marketing@geze.de Internet: http://www.geze.de



W. HAUTAU GmbH Baubeschlagfabrik

Postfach 1151 31689 Helpsen

2 05724-393-0

■ 05724-393-125

e-mail: hautau@t-online.de Internet: http://www.hautau.de





ПОСТАВЩИКИ ФУРНИТУРЫ



Mayer & Co. Beschläge GmbH Alpenstr.173/Pf. 94 A-5020 Salzburg

2 0043-662-6196 0

1 0043-662-6196 101 e-mail: verkauf@maco.at Internet: http://www.maco.at



SCHÜRING Fenster-Technologie Langbaurghstr.3 53842 Troisdorf-Spich

2 02241-994-0

a 02241-994-280

e-mail: schuering@schuering.com Internet: http://www.schuering.de



SIMONSWERK GmbH Baubeschlagtechnik Postfach 2360 33375 Rheda-Wiedenbrück

2 05242-413-0

■ 05242-413-210



ROTO FRANK AG Stuttgarter Str.145-149 70771 Leinfelden-Echterdingen **2** 0711-7598-0

□ 0711-7598-476

e-mail: info@roto-frank.com Internet: http://www.roto-frank.com



SIEGENIA-FRANK KG

Beschlägefabrik Postfach 100551 57005 Siegen

2 0271-3931-0

₿ 0271-3931-333

e-mail: post@siegenia.de Internet: http://www.siegenia.de



WILKA Schließtechnik GmbH

Postfach 100570 42505 Velbert

2 02051-2081-0

□ 02051-2081-115

e-mail: info@wilka.de

Internet: http://www.wilka.de



W. Schlechtendahl & Söhne GmbH&Co.KG Mozartstr.4-12 42579 Heiligenhaus **2** 02056-170

02056-5142

e-mail: vkfoeffner@wss.de Internet: http://www.wss.de



ERNST SELVE GmbH&Co. KG Fenstertechnik Nottebohmer Str.22 58511 Lüdenscheid

2 02351-9491-0

1 02351-9491-11




WINKHAUS Technik GmbH&Co. KG August-Winkhaus-Str. 31 48291 Telgte

2 02504-921-0

02504-921-340

e-mail: technik@winkaus.de Internet: http://www.winkhaus.de





A BOWATER BUILDING PRODUCTS COMPANY



Остекление

4




ОСТЕКЛЕНИЕ

Резка штапиков:

Все штапики режутся при помощи специальной пилы, уплотнения режутся вместе со штапиками.


Резка штапиков под углом 45°:

Штапики режутся под углом 45°. Ножки на концах штапиков режутся под углом 45° в противоположном направлении. Благодаря комбинированному пильному диску штапик режется при ходе пильного полотна вперед, а ножка режется при ходе пильного полотна назад. Благодаря этому наплавленный валик шва не препятствует установке штапика.



Внимание!

Если размеры стеклопакета < 400x400мм, то установка штапиков затруднена. Необходимо дополнительно подрезать и частично удалить ножки штапика.




Установка штапиков:

При установке штапиков, нарезанных под углом 45°, вначале устанавливаются более короткие штапики, затем более длинные. Штапики вбиваются несильными ударами пластмассового или резинового молотка.

Демонтаж штапиков:

Штапики демонтируются при помощи острого шпателя. Шпатель устанавливается посередине, вначале удаляются более длинные штапики, затем - более короткие. Шпатель устанавливается между основанием фальца и нижней кромкой штапика и поднимается вверх, действуя как рычаг, и приподнимает штапик. Операция повторяется несколько раз через небольшие промежутки, пока штапик не снимется рукой.





ОСТЕКЛЕНИЕ


Установка подкладок

Функции подкладок:


- 1. перенос веса стеклопакета на створку и раму
- 2. константная юстировка створки-рамы
- 3. обеспечение подвижности створки
- 4. предотвращение непосредственного контакта стеклопакета с рамой и створкой
- 5. обеспечение вентиляции

Материал подкладок:

Опорные и дистанционные подкладки, подкладки под сткелопакет, фальцевые вкладыши и клинья должны быть из твердого материала. Их форма не должна изменяться под воздействием нагрузки. Один из наиболее подходящих материалов для подкладок - твердый ПВХ.



расположение подкладок:




- А. расстояние подкладок от углов около 100мм
- В. длина подкладок (несущая часть) 100мм
- С. максимальное расстояние петли от угла 100мм
- D. створка
- Е. петля
- F. высота подкладок (не менее 5мм) фальцевый вкладыш с подкладкой




ОСТЕКЛЕНИЕ

Правила установки подкладок


пример установки подкладок под стеклопакет, стекла на одном уровне









поворотн.-откидное



поворотное окно




нижнеподвесное окно




верхнеподвесное окно



несущие подкладки _ дистанционные подкладки






окно с перекладинами

окно с перекладинами

<u>(д</u>истанционные подкладки отсутствуют на схеме) (дистанционные подкладки отсутствуют на схеме)







Правила переработки цветных профилей WHS 72



ПРАВИЛА ПЕРЕРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ ПРОФИЛЕЙ WHS 72

При переработке цветных профилей WHS 72 действуют общие правила переработки профилей.

Следует соблюдать следующие правила:

Транспортировка и хранение

На поверхности цветных профилей более часто появляются различные повреждения (царапины, следы истирания), чем на поверхности белых профилей.

Поэтому при транспортировке цветных профилей необходимо соблюдать особую осторожность. Цветные профили запрещается хранить под открытым небом (в поле попадания солнечных лучей), потому что профили могут деформироваться в результате неравномерного поглощения тепла. В исключительных случаях хранящиеся на складе профили армируют стальными усилителями.

Резка

Цветные профили нарезаются так же, как и белые.

Фрезерование и сверление

Цветные профили фрезеруются и сверлятся так же, как и белые. Требуются дополнительные отверстия для вентиляции предкамеры - см. следующую страницу.

<u>Армирование</u>

Все цветные профили армируются обязательно, независимо от размеров окон.

Можно использовать только разрешенные документацией WHS усилители. Алюминиевые усилители использовать запрещается. Первый шуруп ввинчивается на расстоянии не превышающем 75 мм от внутреннего угла; расстояние между шурупами составляет 200 - 250 мм.

Сварка

Ограничение наплавления валика сварного шва не должно выходить за указанные пределы. Необходимо также следить за шириной паза. Слишком узкое ограничение наплавления валика негативно сказывается на прочности угла.

Рекомендуется регулярно проверять прочность швов.

<u>Импосты</u>

Для присоединения импостов рекомендуется использовать механические соединители.


Зачистка углов

После сварки сварной шов должен остыть. Сваренные профили необходимо срочно вынуть из сварочной машины - перенагрев поверхности может привести к отслоению пленки. Обработка углов осуществляется обычным способом, при помощи машинки или ручного ножа. При удалении валика остается светлый шов, который закрашивается цветным карандашом (Kantenfix).



Вентиляция предкамеры цветных профилей

Водоотвод вниз



вентиляция предкамеры через дренажные шлицы:



Вентиляция предкамеры осуществляется через дренажные шлицы. Дополнительные отверстия не требуются.


Вентиляция предкамеры цветных профилей Водоотвод вниз


Вентиляция предкамеры для рамы и створки: В камере 1 верхнего поперечного профиля сверлятся дополнительные вентиляционные отверстия в случае, если вентиляция не осуществляется через дренажные шлицы.


Вентиляция камеры 2 осуществляется через дренажные шлицы.

Отверстие в камерах 3 должно быть расположено таким образом, чтобы оно оставалось открытым после монтажа окна в проеме.

Отверстия в камере 3 необходимо сделать сверлом диаметром 8 мм. Количество отверстий 2.











Цвета ламинации WHS 72



ЦВЕТА ЛАМИНАЦИИ WHS 72

Профиль WHS 72 с ламинированной поверхностью.

Среди продукции WHS предлагается ламинированный профиль только в 72мм системе. Ламинированные профили позволяют оформлять окна в соответствии с общим дизайном зданий и открывает возможности для оригинальных решений. Все цветные профили поставляются с ламинированными поверхностями.

Стандартными цветами являются (солнечный дуб) solar oak и (темный дуб) dark oak.



(солнечный дуб) solar oak



(темный дуб) dark oak

Профили могут быть с односторонней и двухсторонней пленкой ламинации.

При односторонней ламинации пленка покрывается со стороны, обращенной к улице, сторона, обращенная в помещение, остается белой.

При двусторонней ламинации пленка покрывается с двух сторон. Цвет основы профиля светло-коричневый.

В цветном исполнении профиль поставляется без уплотнения!